




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rapport Bodemloket

Rapport ZH053709647 Duyfrak waterbodem /asbest / asfalt en fundering

Datum: 10-12-2025



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
- Besluit Bodemkwaliteit

Rapport ZH053709647 Duyfrak waterbodem /asbest / asfalt en fundering

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Duyfrak waterbodem /asbest / asfalt en fundering
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH053709647
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA053700773
Adres: Duyfraklaan 0ong. Valkenburg ZH
Gegevensbeheerder: Katwijk
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Wettelijk kader: Onbekend.
Vervolg: voldoende gesaneerd.
Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet bodembescherming.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
hbo-tank (ondergronds) (631242)	onbekend	1997

dieseltank (ondergronds) (631241)	1986	1996
--------------------------------------	------	------

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum	BROID
Partijkeuring grond	IDDS BV	1609J685/DBI/rap1	2016-10-28	
ASB - asbest onderzoek NEN 5707	IDDS BV	1102C803/PDI/rap2	2011-03-02	
Bouwstoffenbesluit	IDDS BV	1102C803/PDI/rap1	2011-02-25	
Verkennd onderzoek NEN 5740	IDDS BV	0901A730/PDI/rap1	2009-03-31	
Verkennd onderzoek voor waterbodems (NVN 5720)	IDDS BV	0901A730/PDI/rap3	2009-03-26	
Indicatief onderzoek	IDDS BV	0901A730/PDI/rap2	2009-03-24	
Saneringsplan	IDDS	06037480/JK/rap1	2006-06-22	
Nader onderzoek	Ibozo	05117172/AJ/rap1	2005-12-23	
Saneringsplan	IDDS	05056589/MB/rap1	2005-07-12	
Indicatief onderzoek	IDDS	04025304/AJ/brf1	2004-03-31	
Indicatief onderzoek	IDDS	04025276/RG/rap1	2004-03-26	
Oriënterend bodemonderzoek	IDDS	04025257/RG/rap1	2004-03-12	
	Th. en A. Hachmang v.o.f.	Onbekend	1997-12-04	
	Th. en A. Hachmang v.o.f.	0963	1996-11-07	

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
------	---------	-------

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Bodem Informatie Punt van de Omgevingsdienst West-Holland
<https://www.odwh.nl/themas/bodem/bodem-informatie-punt/>

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.